



Россия, 634061,
г. Томск, ул. Вершинина, 9
т. тел.: 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru



| Тип измеряемого давления, пределы давлений в системных единицах измерений (кПа) | Количество делений на шкале / Цена деления | |
|---|---|-------------|
| | кт.1,5 | кт.2,5 |
| Тягомеры -1,6...0 кПа | 80/0,02 кПа | 32/0,05 кПа |
| Тягомеры -2,5...0 кПа | 50/0,05 кПа | 25/0,1 кПа |
| Тягомеры -4...0 кПа | 40/0,01 кПа | 20/0,2 кПа |
| Тягомеры -6...0 кПа | 60/0,01 кПа | 30/0,2 кПа |
| Тягомеры -10...0 кПа | 50/0,2 кПа | 20/0,5 кПа |
| Тягомеры -16...0 кПа | 80/0,2 кПа | 32/0,5 кПа |
| Тягомеры -25...0 кПа | 50/0,5 кПа | 25/1 кПа |
| Тягомеры -40...0 кПа | 40/1 кПа | 20/2 кПа |
| Тягонапоромеры -1...0...0,6 кПа | 80/0,02 кПа | 32/0,05 кПа |
| Тягонапоромеры -1...0...1,5 кПа | 50/0,05 кПа | 25/0,1 кПа |
| Тягонапоромеры -1,25...0...1,25 кПа | 50/0,05 кПа | 25/0,1 кПа |
| Тягонапоромеры -1,5...0...1 кПа | 50/0,05 кПа | 25/0,1 кПа |
| Тягонапоромеры -1,5...0...2,5 кПа | 40/0,1 кПа | 20/0,2 кПа |
| Тягонапоромеры -2...0...2 кПа | 40/0,1 кПа | 20/0,2 кПа |
| Тягонапоромеры -2...0...4 кПа | 60/0,1 кПа | 30/0,2 кПа |
| Тягонапоромеры -2,5...0...1,5 кПа | 40/0,1 кПа | 20/0,2 кПа |
| Тягонапоромеры -3...0...3 кПа | 60/0,1 кПа | 30/0,2 кПа |
| Тягонапоромеры -4...0...2 кПа | 60/0,1 кПа | 30/0,2 кПа |
| Тягонапоромеры -4...0...6 кПа | 50/0,2 кПа | 20/0,5 кПа |
| Тягонапоромеры -5...0...5 кПа | 50/0,2 кПа | 20/0,5 кПа |
| Тягонапоромеры -6...0...4 кПа | 50/0,2 кПа | 20/0,5 кПа |
| Тягонапоромеры -6...0...10 кПа | 80/0,2 кПа | 32/0,5 кПа |
| Тягонапоромеры -8...0...8 кПа | 80/0,2 кПа | 32/0,5 кПа |
| Тягонапоромеры -10...0...6 кПа | 80/0,2 кПа | 32/0,5 кПа |
| Тягонапоромеры -10...0...15 кПа | 50/0,5 кПа | 25/1 кПа |
| Тягонапоромеры -12,5...0...12,5 кПа | 50/0,5 кПа | 25/1 кПа |
| Тягонапоромеры -15...0...10 кПа | 50/0,5 кПа | 25/1 кПа |
| Тягонапоромеры -20...0...20 кПа | 40/1 кПа | 20/2 кПа |
| Напоромеры 0-1,6 кПа | 80/0,02 кПа | 32/0,05 кПа |
| Напоромеры 0-2,5 кПа | 50/0,05 кПа | 25/0,1 кПа |
| Напоромеры 0-4 кПа | 40/0,1 кПа | 20/0,2 кПа |
| Напоромеры 0-6 кПа | 60/0,1 кПа | 30/0,2 кПа |
| Напоромеры 0-10 кПа | 50/0,2 кПа | 20/0,5 кПа |
| Напоромеры 0-16 кПа | 80/0,2 кПа | 32/0,5 кПа |
| Напоромеры 0-25 кПа | 50/0,5 кПа | 25/1 кПа |
| Напоромеры 0-40 кПа | 40/1 кПа | 20/2 кПа |

www.fiztech.ru

[fiztech_tomsk](https://www.instagram.com/fiztech_tomsk)

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru